



SERVIZIO INFORMAZIONE



Modifica del materiale

del rullo di rinvio 532 0111 10

Costruttori: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modelli:

Audi: A3
Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II

Škoda: Fabia, Octavia

Volkswagen: Bora, Caddy II, Fox, Golf IV, New Beetle, Polo, Spacefox, Crafter

Motori: 1.9 D, 1.9 TDI, 1.9 SDI, 2.5 TDI

N. art: 532 0111 10

Riferimenti OE: 038 109 244 B (sostituito)
038 109 244 C (sostituito)
038 109 244 H (sostituito)
038 109 244 M (attuale)




Figura 1: Versione precedente in metallo sinterizzato



Figura 2: Nuova versione in lamiera

Nell'ambito del continuo processo di sviluppo e miglioramento dei nostri prodotti, la superficie di scorrimento del rullo di rinvio 532 0111 10 è stata modificata da metallo sinterizzato a lamiera.

Durante la fase transitoria si può verificare che vengano forniti rulli di rinvio con superficie sia in metallo sinterizzato che in lamiera.

Nonostante le diverse versioni disponibili, entrambi i rulli di rinvio possono essere impiegati senza restrizioni per le vetture indicate nei cataloghi.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

