



INFORMAZIONE TECNICA



Rondella diamantata per set puleggia e kit cinghia dentata

Produttori: Audi, Volvo, VW

Modello:


Audi: A6

Volvo: 850, S70, S80, V70

VW: Crafter, LT, T4

Motori: 2,5 TDI

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi



Il set puleggia 544 0002 20 è composto da uno smorzatore di vibrazioni dell'albero a gomiti con vite centrale dell'albero motore e da una rondella diamantata

Per sostituire la cinghia dentata nei veicoli citati, è necessario smontare lo smorzatore di vibrazioni dell'albero a gomiti.

A fronte delle indicazioni fornite dal costruttore dei veicoli, in caso di sostituzione o dopo lo smontaggio dello smorzatore di vibrazioni dell'albero a gomiti, è necessario sostituire la vite centrale dell'albero a gomiti e la rondella diamantata (figura).

La vite centrale dell'albero motore e la rondella sono parti integranti di tutti i kit rilevanti. Grazie al loro particolare rivestimento, la rondella fornita in dotazione e la vite centrale impediscono che lo smorzatore di vibrazioni si allenti automaticamente.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.

Business Division Automotive Aftermarket

Via Varesina 158/162, 20156 Milano

Tel. 02 8450 4391

assistenza-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.it • www.repxpert.it

