



INFORMAZIONE TECNICA



Rulli tenditori dello stesso tipo

Caratteristiche distintive

Produttori: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

Modello:

Audi: A2, A3, A4, A6

Ford: Galaxy

Seat: Alhambra, Arosa, Leon, Toledo

Skoda: Fabia, Octavia, Superb

Volkswagen: Bora, Golf, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan

Motori: 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI

N. art.: 531 0396 20 + 533 0039 10
531 0436 20 + 533 0035 10

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi

Nei veicoli citati deve essere sempre osservata la combinazione indicata di rullo tenditore e smorzatore di vibrazioni.

Rullo tenditore e smorzatore di vibrazioni sono tarati in modo ottimale l'uno con l'altro e solo nella combinazione corretta garantiscono una distribuzione quanto più possibile "tranquilla".

Un montaggio misto può causare un'elevata usura o persino guasti ai singoli componenti nella distribuzione.




Figura 1: Rullo tenditore 531 0396 20 con smorzatore di vibrazioni 533 0039 10



Figura 2: Rullo tenditore 531 0436 20 con smorzatore di vibrazioni 533 0035 10

N. art. Rullo tenditore	ID eccentrico	Colore eccentrico	N. art. smorzatore	ID smorzatore
531 0396 20	N3	Argento	533 0039 10	H7
531 0436 20	N2	Nero	533 0035 10	H4

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.

Business Division Automotive Aftermarket

Via Varesina 158/162, 20156 Milano

Tel. 02 8450 4391

assistenza-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.it • www.repxpert.it