



SERVIZIO INFORMAZIONE



Puleggia di rinvio 532 0833 10

Utilizzare la vite in dotazione

Produttori:	Subaru
Modello:	Forester, Impreza, Legacy, Outback
Motori:	1.5, 2.0, 2.5
N. art.:	532 0833 10 530 0522 09 530 0522 10 530 0563 10

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi



Figura: 532 0833 10 – Puleggia di rinvio INA con vite in dotazione

Per il montaggio della puleggia di rinvio 532 0833 10 (figura), utilizzare la vite in dotazione.

La vite del costruttore del veicolo è troppo lunga per il fissaggio della puleggia di rinvio 532 0833 10. Pertanto, con tale vite, non è possibile un montaggio a regola d'arte.

In caso di utilizzo di una vite non idonea, non sono da escludere un guasto alla trasmissione e conseguenti danni al motore.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.it • www.repxpert.it

